«Не ўключаць – працуюць людзі!»

У кастрычніку 2020 г. у адной з арганізацый г. Смаргонь пры выкананні рамонтных работ падаючага роліка прылады падачы вакууму сушыльнай лініі і лініі сартавання сухога шпону адбыўся няшчасны выпадак з 31-гадовым інжынерам-механікам Г., які прывёў да цяжкай вытворчай траўмы.

Спецыяльным расследаваннем няшчаснага выпадку ўстаноўлена, што прычынамі няшчаснага выпадку з'явіліся невыкананне абавязкаў па ахове працы кіраўніком структурнага падраздзялення, якое выявілася ў непрыняцці мер па адключэнні сушыльнай лініі і лініі сартавання сухога шпону ад усіх крыніц энергіі і мер супраць яе выпадковага ўключэння перад пачаткам і падчас правядзення рамонтных работ абсталявання лініі і парушэнне пацярпелым патрабаванняў лакальных прававых актаў па ахове працы, якое выявілася ў тым, што ён выконваў рамонтныя працы на неадключаным ад усіх крыніц энергіі абсталяванні сушыльнай лініі і лініі сартавання сухога шпону.

З мэтай прафілактыкі вытворчага траўматызму і выключэнню аналагічных няшчасных выпадкаў звяртаем увагу, што згодна з п.п. 132, 134 Міжгаліновых агульных правілаў па ахове працы, зацверджаных пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь 03.06.2003 №70, п. 82 Правілаў па ахове працы пры вядзенні лясной гаспадаркі, апрацоўцы драўніны і вытворчасці вырабаў з дрэва, утв. пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь і Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь 30.03.2020 №32/5, работы па тэхнічным абслугоўванні і рамонце абсталявання павінны выконвацца пры выключаным абсталяванні. Пры гэтым абсталяванне адключаецца ад усіх крыніц энергіі і прымаюцца меры супраць яго выпадковага ўключэння.

Да ведама, аналагічны гэтаму няшчасны выпадак адбыўся ў аднапрофільным прадпрыемстве ў 2019 г., які прывёў да смяротнай вытворчай траўмы.

Наталля Ясевіч,
галоўны дзяржаўны інспектар
Смаргонскага міжраённага аддзела
Гродзенскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы