

## **Мониторинги безопасности**

Сотрудниками МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности объекта ОАО “Радиотехника”.

При проверке данного объекта нарушения все же были выявлены. Так двери эвакуационных выходов не оборудованы устройством, которое может быть открытым изнутри без ключа, отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей), пожарные щиты не укомплектованы необходимым количеством противопожарного инвентаря, отсутствуют знаки пожарной безопасности, работники предприятий не обучены по программе ПТМ, инструкция о соблюдении требований пожарной безопасности не соответствует действующим ТНПА, план эвакуации людей не соответствует требованиям ТНПА, на наружной стороне дверей производственных и складских зданий отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности

По итогам мониторинга руководителю проверенного объекта Концевому С.А. вручены рекомендации по устранению нарушений. Через некоторое время будет проведен мониторинг по устранению выявленных нарушений.