

Ці бяспечныя подмасці?

У ліпені 2019 г. у адной з будаўнічых арганізацый Астравецкага раёна Гродзенскай вобласці пры вытворчасці з подмасцей работ па муры капітальнай сцяны жылога дома адбыўся няшчасны выпадак з муляром З., які прывёў да цяжкай вытворчай траўмы.

Абставіны няшчаснага выпадку:

... На працоўнае месца муляра З. грузавад'ёмным кранам былі пададзены подмасці (2 адзінкі) у сабраным выглядзе (шарнірна-панельныя подмасці і подмасці металічныя на чатырох апорах). Для ўздыму-спуску на подмасці работнікі выкарыстоўвалі прыстаўлены да апораў подмасцей металічных не замацаваны ад зруху драўляны паддон.

Калі ўзвядзімая работнікамі сцяна дасягнула вышыні каля 2,0 м, у муляра З., які працаваў з шарнірна-панельных подмасцей на вышыні 1,18 м ад узроўню перакрыцця, паўстала неабходнасць перавесці подмасці з дапамогай грузавад'ёмнага крана з першага становішча ў другое (тым самым павялічыць вышыню працоўнага насцілу). Муляр З. зачэпіў стропы грузавад'ёмнага крана за завесы подмасцей, пайшоў па шарнірным подмасцям направа да падмосцяў металічных на чатырох апорах і, каб спусціцца ўніз, ступіў нагой на сярэдзіну прыстаўленага да апораў металічных подмасцей паддона, які пад уздзеяннем нагрузкі з'ехаў з подмасцей металічных, і муляр З. зваліўся з вышыні каля 0,7 м на перакрыцце, у выніку чаго атрымаў траўму.

Спецыяльным расследаваннем няшчаснага выпадку ўстаноўлена, што выкарыстоўвання ў працы пацярпелым подмасці не былі абсталяваныя лесвіцай для ўздыму і спуску з іх работнікаў, што і з'явілася адзінай прычынай няшчаснага выпадку. Асобай, вінаватай у дадзеным парушэнні патрабаванняў па ахове працы, усталяваны непасрэдны кіраўнік работ пацярпелага - майстар.

З мэтай прафілактыкі вытворчага траўматызму пры выкананні будаўніча-мантажных работ прапануем кіраўнікам і спецыялістам прааналізаваць сапраўдную інфармацыю і прыняць дзейсныя меры па недапушчэнні падобных парушэнняў заканадаўства аб ахове працы.

Святлана Шатохіна,
начальнік Смаргонскага міжраённага
аддзела Гродзенскага абласнога
ўпраўлення Дэпартаменту дзяржаўнай
інспекцыі працы