

«Раз на год і палка страляе»

У чэрвені 2019 г. у адной з арганізацый, размешчанай на тэрыторыі Астравецкага раёна Гродзенскай вобласці, пры выкананні работы па распілоўцы паўбруса на абразны піламатэрыял на шматпільным кромкаабразным станку адбыўся няшчасны выпадак са станочнікам дрэваапрацоўчых станкоў С., які прывёў да цяжкай вытворчай траўмы.

Абставіны няшчаснага выпадку:

Для вытворчасці работ па распілоўцы паўбруса на абразны піламатэрыял (дошкі) на шматпільным кромкаабразным станку станочнік дрэваапрацоўчых станкоў С. прыняў на выхадзе з брусуючага станка паўбрус і па стале выгрузкі брусуючага станка, па рольгангу шматпільнага кромкаабразнага станка пачаў падаваць яго ў пільны вузел шматпільнага кромкаабразнага станка. Калі заставалася каля 30-40 см распільваемага паўбруса да кацявой абароны, С. адышоў на адлегласць каля 4 м ад шматпільнага кромкаабразнага станка да стала выгрузкі брусуючага станка, павярнуўся бокам да шматпільнага кромкаабразнага станка і нахіліўся, каб зняць аполак з паўбруса, які выйшаў са станка.

У гэты ж час на выхадзе з пільнага вузла шматпільнага кромкаабразнага станка распілаванага паўбруса на піламатэрыялы (дошкі) адбыўся выкід адной з дошак у зваротным кірунку з-пад кацявой абароны станка. Выкінутая са станка і заостраная ад уздзеяння кацявой абароны дошка даўжынёй 4 м працяла брушную паражніну С., у выніку чаго ён атрымаў траўму.

Спецыяльным расследаваннем устаноўлена, што станок шматпільны кромкаабразны быў дапушчаны да эксплуатацыі без прыёмкі камісіяй арганізацыі і складання акта аб адпаведнасці яго патрабаванням па ахове працы, тэхнічнага абслугоўвання ў адпаведнасці з эксплуатацыйнымі дакументамі арганізацыі-вытворцы, пры правядзенні якіх у страхавальніка была магчымасць усталяваць недастатковую калянасць механізму, які абмяжоўвае паварот завес ў бок, процілеглы падачы (пад дзеяннем знешняй нагрузкі заслоны з доўгіх ахоўных упораў пракручваліся).

Прычынамі няшчаснага выпадку з'явіліся:

канструктыўны недахоп (недасканаласць) ахоўнай кацявой абароны станка шматпільнага кромкаабразнага;

допуск да эксплуатацыі станка шматпільнага кромкаабразнага, які не адпавядае патрабаванням бяспекі (пад дзеяннем знешняй нагрузкі заслоны з доўгіх ахоўных упораў пракручваліся), без правядзення прыёмкі станка камісіяй арганізацыі са складаннем акта аб адпаведнасці

яго патрабаваннем па ахове працы і тэхнічнага абслугоўвання ў адпаведнасці з эксплуатацыйнымі дакументамі арганізацыі-вытворцы.

З мэтай прафілактыкі вытворчага траўматызму пры выкананні работ на дрэваапрацоўчым абсталяванні прапануем кіраўнікам і спецыялістам арганізацый, занятых у дрэваапрацоўчай вытворчасці, прааналізаваць сапраўдную інфармацыю і прыняць меры па недапушчэнні названых вышэй парушэнняў заканадаўства аб ахове працы.

Наталля Ясевіч,
галоўны дзяржаўны інспектар
Смаргонскага міжраённага аддзела
Гродзенскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы